


IASO®

Better Outside



MANUEL D'UTILISATION

SMART

piscinas@iasoglobal.com
+34 973 27 30 24
iasoglobal.com

INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET DE MONTAGE

Les symboles suivants permettent d'identifier rapidement les conditions d'utilisation, le personnel recommandé, le temps estimé et les outils nécessaires.



Ne pas effectuer l'opération seul ; le montage à deux personnes est recommandé pour davantage de sécurité et de contrôle.



Respecter les indications et les avertissements du document.



La durée estimée de l'installation est d'environ 60 min.




Avant de commencer, consultez les instructions de montage et gardez à portée de main les outils nécessaires à l'installation.




Pour effectuer le montage, une perceuse et une clé Allen (hexagonale) sont nécessaires, indispensables pour les fixations et les réglages de l'enrouleur.

LISTE DES PIÈCES

A
x1




B
x1




C
x2




D
x2



E
x1




F
x1




DIN 912 M8 x 25

G
x2



DIN 7 6 x 40

K
x12




DIN 7504-N 3,9x 19

L
x1




M8 x 47


H
x1



I
x1




J
x1




ÉTAPES


ÉTAPE 1




ÉTAPE 2




ÉTAPE 3




ÉTAPE 4




ÉTAPE 5




ÉTAPE 6



ÉTAPE 7





N° D'ÉLÉMENT	CODE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	MODÈLE D'ENROULEUR			
				3-4	4-5	5-6	6-7
1	1-40-699-000188	T SOUDÉ ENROULEUR SMART (LM) ANTHRACITE-C	1	*	*	*	*
2	1-40-040-000187	BOUTON MÂLE ÉTOILE M8 x 20 - 40MM INOX	1	*	*	*	*
3	1-40-040-000188	ROUE DERBY RGP 150_30 - 8 x 36	2	*	*	*	*
4	1-40-040-000184	EMBOUT POUR TUBE CARRÉ 40 x 40 x 2 FILETÉ M8	3	*	*	*	*
5	1-40-040-000183	PALIER LISSE IGUS PFM-3034-16 NOIR (TUBE Ø30)	4	*	*	*	*
6	1-40-699-000189	T SOUDÉ ENROULEUR SMART (L) ANTHRACITE-C	1	*	*	*	*
7	1-10-010-000251	BOUCHON PLASTIQUE CARRÉ 40 x 40 x 3 MM NOIR	3	*	*	*	*
8	1-40-040-000186	BUTÉE RONDE À VISSEUR Ø40 x 6 NOIR	2	*	*	*	*
9	1-00-180-000995	VIS AUTOPERCEUSE PAS CEBRA CYLINDR. INOX DIN 7504-N / 3.9 X 19MM	14	*	*	*	*
10	1-40-699-000690	LEVIER DE MANIVELLE ENROULEUR LAQUÉ GRIS 7040	1	*	*	*	*
11	1-40-699-000394	POIGNÉE DE MANIVELLE ENROULEUR	1	*	*	*	*
12	1-00-180-000945	VIS ALLEN DIN 912 M10 X 90 INOX	1	*	*	*	*
13	1-00-180-000286	ÉCROU HEXAGONAL DIN 934 M10 INOX	1	*	*	*	*
14	1-00-180-000236	VIS ALLEN DIN 912 M8 X 25 INOX	1	*	*	*	*
15	1-40-699-000192	TUBE ENROULEUR SMART Ø105 (LM) / 1.5M	1	*			
	1-40-699-000194	TUBE ENROULEUR SMART Ø105 (LM) / 2M		*			
	1-40-699-000196	TUBE ENROULEUR SMART Ø105 (LM) / 2.5M			*		
	1-40-699-000198	TUBE ENROULEUR SMART Ø105 (LM) / 3M				*	
16	1-40-699-000193	TUBE ENROULEUR SMART Ø105 (LO) / 1.5M	1	*			
	1-40-699-000195	TUBE ENROULEUR SMART Ø105 (LO) / 2M		*			
	1-40-699-000197	TUBE ENROULEUR SMART Ø105 (LO) / 2.5M			*		
	1-40-699-000199	TUBE ENROULEUR SMART Ø105 (LO) / 3M				*	
17	1-40-699-000200	TUBE ENROULEUR SMART Ø120MM (ÂME 2M)	1	*	*		
	1-40-699-000201	TUBE ENROULEUR SMART Ø120MM (ÂME 2.5M)			*	*	
18	1-40-150-000037	AXE SMART (LM) Ø30 x 27 INOX COUPÉ ET USINÉ/500MM	1	*	*	*	*
19	1-40-150-000037	AXE SMART (LO) Ø30 x 27 INOX COUPÉ ET USINÉ/500MM	1	*	*	*	*
20	1-40-040-000312	EMBOUT INTERIEUR Ø30 FILETÉ M8 ESSENTRA 461367	1	*	*	*	*
21	1-40-040-000291	EMBOUT Ø30 NOIR	1	*	*	*	*
22	1-00-180-002974	GOUILLE DIN 7 6 x 40 INOX A4	6	*	*	*	*
23	1-00-180-002823	VIS HEXAGONALE DIN 933 M8 X 70 INOX A4	2	*	*	*	*

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA PRODUCTOS IASO

PÉRIODE DE GARANTIE

Tous les produits fournis par IASO S.L. et ses filiales ou sociétés du groupe bénéficient d'une garantie totale de deux ans à compter de la date de la facture.

La garantie ne s'applique que si la facture des produits faisant l'objet de la garantie a été réglée dans son intégralité.

Toute réclamation concernant la marchandise ne sera pas acceptée au-delà de 7 jours après sa réception.

ÉTENDUE DE LA GARANTIE

Tout accessoire ou toute pièce présentant une rupture ou une détérioration due à des défauts de fabrication, ou, le cas échéant, d'installation si celle-ci a été réalisée, sera remplacé après examen. Les produits remplacés deviendront la propriété d'IASO S.L.

Seul le défaut de conformité résultant d'un défaut d'origine provenant de la fabrication est couvert. Par conséquent, tous les défauts ou dysfonctionnements dus à l'usure naturelle du produit ou à une utilisation incorrecte de celui-ci ne sont pas couverts par cette garantie.

Si le problème apparaît plus de 12 mois après l'achat, le vendeur peut exiger de l'acheteur qu'il démontre que le défaut existait à l'origine.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE :

- Frais de démontage et de remise en état, ainsi que les frais de retour des produits défectueux.
- Défauts, ruptures ou pannes résultant d'une installation incorrecte réalisée par des tiers, d'un entretien insuffisant ou incorrect du produit, d'une utilisation inappropriée et/ou négligente du produit par l'acheteur ou par des tiers.
- Défauts, ruptures ou pannes imputables au transport, ainsi qu'aux conditions de stockage et de manipulation.
- Défauts, ruptures ou pannes causés par des catastrophes naturelles, des cas fortuits ou des cas de force majeure dus à des agents atmosphériques, ainsi que par la pollution atmosphérique. La garantie de nos produits est exclue en cas de circonstances de force majeure telles que la chaleur, l'eau, le vent et la neige, entre autres.
- Produits dont les dimensions sont supérieures à celles figurant dans le tarif en vigueur à la date d'acquisition du produit, ou utilisés à des fins différentes de celles pour lesquelles ils ont été conçus.
- Le client devra prendre en charge tous les frais de transport et de douane aller et retour en cas de réparations, remplacements, retours et remises en état de produits, accessoires ou autres éléments.

EXCLUSIONS PARTICULIÈRES DE LA GARANTIE

TISSU

- Plis : Ils se forment lorsque le tissu est plié, notamment sur les bâches de grandes dimensions et celles de couleurs claires. Une ligne peut apparaître au niveau du pli lorsqu'il est observé à contre-jour.
- Moisissure : Avec un entretien approprié du tissu, il est possible d'éviter l'apparition de moisissures, provoquées par des micro-organismes présents dans l'atmosphère, de la résine et d'autres substances végétales. Elles peuvent également apparaître lorsque la surface est humide, et surtout si celle-ci est repliée sans être complètement sèche.
- Ondulations au niveau des coutures latérales et des jonctions des bâches : Des ondulations peuvent apparaître au niveau des jonctions des tissus, où la tension augmente en raison de la superposition des tissus. Elles peuvent également apparaître près des bords du tissu lorsque la tension est insuffisante pour éviter un repli vers l'intérieur. Elles peuvent également apparaître lorsque des poches d'eau se sont formées, créant une tension au centre du tissu et provoquant des plis.
- Plis dus au déplacement : Pendant les phases d'ouverture et de fermeture des systèmes porteurs de tissu, de légers déplacements du tissu sur le tube d'enroulement peuvent se produire, faisant apparaître certains plis susceptibles de s'accroître avec l'utilisation du produit.
- Dégradation des lambrequins : Les lambrequins peuvent subir une dégradation sous forme de déchirures et d'effilochages résultant d'une exposition continue au vent.

- **Couleur** : Les couleurs présentées dans les différents catalogues peuvent ne pas correspondre à la couleur réelle du tissu utilisé pour la confection du produit, en raison de différences dans l'application de la couleur pendant le processus de fabrication. De même, dans le cas de fournitures de produits espacées dans le temps, les couleurs des tissus peuvent présenter des différences de teinte du fait de fabrications en lots différents et de la variation de couleur liée au vieillissement naturel des matériaux installés.

MOTORISATION, BATTERIES, AUTOMATISMES ET AUTRES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

- Absence d'utilisation des produits
- Variations de l'alimentation électrique : Les hausses et baisses de tension peuvent provoquer des pannes des produits.
- Manipulation du produit : Si le produit a été ouvert, démonté ou a subi tout type de manipulation par du personnel non expressément autorisé par IASO S.L.
- Utilisation incorrecte : Si les produits ont été utilisés de manière inappropriée au regard du type, de la capacité et de la plage d'utilisation des moteurs et/ou automatismes.
- Association avec d'autres produits : Si les produits ont été connectés ou associés à des produits non fournis par IASO S.L.
- Installation incorrecte : Si les moteurs et/ou automatismes ont été connectés sans respecter les instructions de montage et de connexion.
- Personnel non qualifié : Si l'installation ne respecte pas les réglementations de sécurité en vigueur et/ou si l'installateur ne possède pas les connaissances ni la capacité technique adéquates pour réaliser l'installation.
- Remplacement des batteries ou d'autres éléments consommables : Si les produits nécessitent des batteries pour fonctionner et que celles-ci sont épuisées.
- Fonctionnement non simultané des moteurs : Dans le cas d'une installation avec plusieurs moteurs, il n'est pas possible de garantir qu'ils fonctionnent simultanément, car il existe de légères différences de vitesse entre chaque moteur.
- Interférences : Pour les produits actionnés par un système de télécommande, leur bon fonctionnement peut être perturbé par la présence d'inhibiteurs de fréquence à proximité.

PROFILÉS EN ALUMINIUM ET/OU MÉTALLIQUES

- Marques et rayures : La présence de marques et de rayures sur les profilés laqués ne sera pas considérée comme couverte par la garantie si elles ne sont pas visibles à plus de deux mètres de distance.
- Couleur : Les couleurs présentées dans les différents catalogues peuvent ne pas correspondre à la couleur réelle du profilé laqué utilisé pour la fabrication des différents produits, en raison de différences dans l'application de la couleur pendant le processus de fabrication. De même, dans le cas de fournitures de produits espacées dans le temps, les couleurs des profilés peuvent présenter des différences de teinte du fait de fabrications en lots différents et de la variation de couleur liée au vieillissement naturel des matériaux installés, notamment en extérieur.
- Chocs et altérations : Les chocs sur les profilés, ainsi que les éventuelles altérations de ceux-ci, telles que des percages destinés à installer d'autres éléments non prévus à l'origine, peuvent accélérer le processus de dégradation et l'apparition prématurée de rouille ; ces cas ne sont pas considérés comme couverts par la garantie.

COMPOSANTS EN ACIER INOXYDABLE

- Micro-oxydations : L'apparition de petites oxydations, plus fréquentes dans les environnements salins, n'altère ni la qualité ni la durabilité du produit et peut être considérée comme normale.

GARANTIE ADDITIONNELLE

Le cas échéant, les garanties que les fabricants des composants et des matières premières peuvent offrir à l'origine pourront s'appliquer, conformément à leurs clauses et conditions.

DÉLAI DE GARANTIE DES RÉPARATIONS :

Les produits qui sont encore couverts par leur garantie légale parce qu'ils sont neufs et qui ont dû faire l'objet d'une réparation bénéficient d'une garantie de réparation de 6 mois à compter de la date de réparation. Si le produit réparé n'était plus couvert par la garantie légale, la garantie de réparation aura une durée de 3 mois.

iasoglobal.com